

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ДОО «Иловайский»»

Воробьева Е.А.

2025 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
детского оздоровительного лагеря «ИЛОВАЙСКИЙ»
корпус № 1 инв. № 110000000163/0000

Иловайское лесничество
Содержание

1. Паспорт доступности.....	3
2. Анкета.....	7
3. Акт обследования.....	10

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Директор ДОЛ «Иловайский» Воробьева Елена Александровна
Телефон: 8 (47545)9- 65-4-69

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский оздоровительный лагерь «Иловайский»
1.2. Назначение: загородный оздоровительный лагерь
1.3. Адрес объекта: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Жидиловка»Иловайское лесничество»Хоботовского лесокомбината
1.4. Сведения о размещении объекта: Комплекс зданий:
2спальный корпус (1-х этажное здание кирпичное) общей площадью 289.5 м²
- наличие земельного участка да; 4.8332 га
1.5. Год постройки здания: 1936г.,
последнего капитального ремонта: 2023г
1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):Дирекции социальной сферы Ю.В.жд – филиала ОАО РЖД
Детский оздоровительный лагерь «Иловайский» (ДОЛ «Иловайский»).
1.8. Юридический адрес организации (учреждения): Тамбовская область, Мичуринский район, с.Жидиловка» Иловайское лесничество».
1.9. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования.
1.10. Форма собственности: частная
1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.12. Вышестоящая организация: Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги».
1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 107144 Россия, г. Москва улица Новая Басманная, д.2

2. Характеристика деятельности действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности: образование, физкультура, спорт
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние дети с 6 до 18 лет
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
- 2.4. Виды услуг: реализация программ дополнительного образования, отдых и оздоровление детей
- 2.5. Форма оказания услуг: на объекте с длительным проживанием
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество детей в смену) 176 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) отсутствует.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта* (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	ДП-В	ДУ	ДП-В	ДП-В	ДП-И
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ДП-В	ДУ	ДП-В	ДП-В	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ДУ	ДП-В	ДП-В	ДУ
4	Зона целевого назначения	НЕТ	ДЧ	ДУ	ДП-В	ДП-В	ДЧ-И

	здания (целевого посещения объекта)						
5	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	ДЧ	ДУ	ДП-В	ДП-В	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП-В	ДЧ
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП-В	ДП-В	ДЧ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности учреждения: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальные решения с помощью ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не планируется

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижения внутри здания

4.4. Для принятия решения требуется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информация об учреждении) от « » 2025 г.

Акта обследования объекта: № от « » 2025 г.

Управленческого решения рабочей Комиссии детского оздоровительного лагеря « Иловайский» (протокол №1) от « » 2025 г.

В составе:

Руководитель рабочей группы:

Директор ДОЛ « Иловайский»

Члены рабочей группы:

Кладовщик ДОЛ « Иловайский »


Е.А. Воробьева
Т.Н. Королева


В том числе:

Заместитель начальника управления дополнительного образования, воспитания, социализации и государственной поддержки детей – начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Тамбовской области

Д.В. Трунов

Руководитель регионального отделения ВОРДИ Тамбовской области

Е.Н. Сарычева






АНКЕТА
(информация об учреждении)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Детский оздоровительный лагерь «Иловайский»

1.2. Назначение: образование, физкультура, спорт

1.3. Адрес объекта: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Жидиловка» Иловайское лесничество» Хоботовского лесокомбината

1.4. Сведения о размещении объекта:

Комплекс зданий:

- 2-спальный корпус (1-х этажное здание кирпичное) общей площадью 289.5 м²

.- наличие земельного участка да; 4.8332 га

1.5. Год постройки здания: 1936г.,

последнего капитального ремонта: 2023г

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Дирекции социальной сферы Ю.В.жд – филиала ОАО РЖД
Детский оздоровительный лагерь «Иловайский» (ДОЛ «Иловайский»).

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): Тамбовская область, Мичуринский район, с. Жидиловка» Иловайское лесничество».

1.9. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования.

1.10. Форма собственности: частная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.12. Вышестоящая организация: Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги».

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 107144 Россия, г. Москва улица Новая Басманная, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование, физкультура, спорт

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние дети с 6 до 18 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

2.4. Виды услуг: реализация программ дополнительного образования, отдых и оздоровление детей

2.5 Форма оказания услуг: на объекте с длительным проживанием

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество детей в смену) 176 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) отсутствует

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Вариант организации доступности (формы обслуживания) *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт

6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2 учреждения К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

2.1. Сфера деятельности: образование, физкультура, спорт

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние дети с 6 до 18 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

2.4. Виды услуг: реализация программ дополнительного образования, отдых и оздоровление детей

2.5 Форма оказания услуг: на объекте с длительным проживанием

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество детей в смену) 176 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 7,5 км

3.2.2. время движения (пешком): 1 часа 20 минут – 1 часа 30 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: дорога по лесу

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ВДН (К), ДП (О, С, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВДН (К), ДП (О, С, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (К), ДЧ-И(О, С, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В (К, О, С, Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Альтернативные способы обслуживания
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Альтернативные способы обслуживания
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет

5. Особые отметки

Приложения

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающие к зданию (участку)	13-14
2. Входа (входов) в здание	15-17
3. Пути (путей) движения внутри здания	18-19
4. Зоны целевого назначения здания	20
5. Санитарно-гигиенических помещений	21-22
6. Системы информации на объекте	23-24
7. Заключение	25

Члены рабочей группы:

В составе:

Руководитель рабочей группы:

Директор ДОЛ «Иловайский» Е.А. Воробьева

Члены рабочей группы:

Кладовщик ДОЛ «Иловайский» Т.Н. Королева

В том числе:

Заместитель начальника управления
дополнительного образования, воспитания,
социализации и государственной поддержки детей
– начальник отдела дополнительного образования
и воспитания Министерства образования и науки
Тамбовской области

Д.В. Трунов

Руководитель регионального отделения ВОРДИ
Тамбовской области

Е.Н. Савицкая



к Акту обследования к паспорту доступности учреждения

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Детский оздоровительный лагерь «Иловайский»

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
		есть/ нет	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть		Пандус и поручень, отсутствует	К,О,С	Установить пандус и перила	Капитальный ремонт
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть		Замечаний нет	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	есть		Пандус и поручень, отсутствуют, отсутствуют предупредительн ые тактильные полосы, краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом	О, С, Г	Установить пандус и перила, нанести предупредительн ые тактильные полосы, краевые ступени лестничных маршей выделить цветом	Текущий ремонт
1.4.	Пандус (наружный)	нет		отсутствует	К, О, С	Установить перила ограждения	Капитальный ремонт
1.5.	Автостоянка и парковка	нет		Автостоянка, парковка отсутствуют	К, О, С	Оборудовать парковку и достаточное количество парковочных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями	Капитальный ремонт
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	К, О, С	Привести в соответствие вход на территорию, оборудовать автостоянку,	Капитальный ремонт

						парковку для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске	
--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		Пункт функционально- планировочного элемента	Фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, С, Г)	1.1; 1,4		Капитальный ремонт

* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Детский оздоровительный лагерь «Иловайский»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход							
2.1.	Лестница (наружная)	нет		Пандус и поручень, отсутствуют, отсутствуют предупредительные тактильные полосы, краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом	О,С,Г	Установить пандус и перила, нанести предупредительные тактильные полосы, краевые ступени лестничных маршей выделить цветом	Текущий ремонт
2.2.	Пандус (наружный)	нет		Пандус отсутствует	К, О	Установить пандус в соответствии с нормами	Капитальный ремонт
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть		Нет замечаний	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть		Не соответствует нормам	К, О	Расширить дверной проем, нанести предупредительные тактильные полосы	Капитальный ремонт
2.5.	Тамбур	нет		Не соответствует нормам	К, О, С	Расширить дверной проем	Капитальный ремонт
2.6	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Не соответствует нормам	К, О, С	Расширить дверной проем	Капитальный ремонт
Запасной вход справа							
2.6.	Лестница (наружная)	нет		Не соответствует нормам	К, О	Расширить дверной проем	Капитальный ремонт
2.7.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	Установить пандус (наружный) в соответствии с нормами	Капитальный ремонт
2.8.	Входная площадка (перед дверью)	есть		Не соответствует нормам, отсутствует кнопка вызова сотрудника	К, О, С	Привести в соответствие, установить кнопку вызов сотрудника	Капитальный ремонт

2.9.	Дверь (входная)	есть		Дверной проем не соответствует нормам	К, О, С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.10.	Тамбур	нет		Не соответствует нормам	К, О, С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.11	Общие требования к зоне	-	-	Не соответствует нормам	К, О, С		Капитальный ремонт
Запасной вход слева							
2.12.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
2.13.	Пандус (наружный)	нет	-	Отсутствуют перила ограждения	К, О	Установить пандус (наружный), перила ограждения	Капитальный ремонт
2.14.	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	Не соответствует нормам, отсутствует кнопка вызова сотрудника	К, О, С	Привести в соответствие, установить кнопку вызов сотрудника	Капитальный ремонт
2.15.	Дверь (входная)	есть	-	Отсутствуют фиксаторы	К, О, С	Установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто	Капитальный ремонт
2.16.	Тамбур	нет	-	Не соответствует нормам	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.17.	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Отсутствуют информационные таблички, отсутствуют: перила ограждения, кнопка вызова сотрудника, фиксаторы дверей	О, Г, С	Установить пандус, таблички на запасном выходе, перила ограждения, кнопку вызова сотрудника, фиксаторы дверей	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		фото	
Основной вход	ДЧ-И (О, С, Г, У)		Капитальный ремонт

Запасной вход справа	ДЧ-И (О, С, Г, У)		Капитальный ремонт
Запасной вход слева	ДЧ-И (О, С, Г, У)		Капитальный ремонт

* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Детский оздоровительный лагерь «Иловайский»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	нет		Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	Установить информационные таблички о препятствиях	Текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть		Ширина марша соответствует норме (11 ступеней), отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, тактильные полосы, предупреждающие об указании перил	О, К, С	Установить непрерывный поручень перил с внутренней стороны лестницы в соответствии с требованиями, нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	Капитальный ремонт Текущий ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	Пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	К, О, С	Установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	Установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	Капитальный ремонт

--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		Фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г)	Приложение фото №1	Капитальный ремонт

* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к Акту обследования к паспорту доступности учреждения

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Детский оздоровительный лагерь «Иловайский»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Комнатная форма обслуживания	есть		Пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С	Убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками о назначении помещений	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		Фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, С, Г)		Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.


I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Детский оздоровительный лагерь «Иловайский»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	нет	   	Имеются пороги при входе в туалеты, отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение, отсутствуют поручни и опоры, отсутствуют крючки для костылей	К, С, О, Г	Расширить дверной проем, установить поручни и опоры, устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарат), установить крючки для костылей, оборудовать кнопкой вызова	Капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-
5.3.	Гардеробная	нет	-	Замечаний нет	-	-	-
5.4	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Отсутствуют информирующие таблички о назначении помещений, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	Установить информирующие таблички о назначении помещений с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	Капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		Фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ (О, С, Г)		Капитальный ремонт

* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно


**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Детский оздоровительный лагерь «Иловайский»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть		Отсутствует электронное табло, с бегущей строкой, с возможностью звукового оповещения, часть информации расположенной на информационных стендах не читаема	С, Г, О, К	Обновить информационные таблички о назначении помещений и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	нет		Установлена звуковая сигнализация оповещения о пожаре	С, Г, О, К	Установить акустические средства предупреждения об опасностях	Индивидуальные решения с помощью ТСР
6.3.	Тактильные средства	нет	-	Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	Установить тактильные средства предупреждения об опасностях	Индивидуальные решения с помощью ТСР
6.4.	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Отсутствует световая, тактильная, акустическая системы предупреждения	С	Установить дублирующую световую сигнализацию в здании, тактильную и акустическую системы предупреждения	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		Фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)		Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условно (с дополнительной помощью) доступное, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Заключение

Заключение

Учитывая вышеизложенное в анкете (информации об учреждении), акте обследования, рабочая группа пришла к следующему заключению, что необходимо:

При входе на территорию:

1. установить пандус;
2. установить перила;
3. оборудовать автостоянку и парковку (достаточное количество парковочных мест с учетом автотранспорта инвалидов на кресле-коляске).

Запасной вход справа:

1. расширить дверной проем лестницы (наружной);
2. установить пандус (наружный) в соответствии с нормами;
3. привести в соответствие входную площадку (перед дверью), установить кнопку вызова сотрудника;
4. установить фиксаторы двери;

Запасной вход слева:

1. установить пандус (наружный), перила ограждения;
2. входную площадку (перед дверью) привести в соответствие, установить кнопку вызова сотрудника;
3. установить фиксаторы входной двери;

Пути движения внутри здания:

1. в коридоре установить информационные таблички о возможных препятствиях;
2. на лестнице (внутри здания) установить пандус, непрерывный поручень перил с внутренней стороны лестницы в соответствии с требованиями;
3. установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил;
4. на ступенях марша нанести контрастные цветные полосы.

Санитарно-гигиенические помещения:

1. в туалетных комнатах расширить дверные проемы, установить поручни и опоры, устранить пороги при входе в туалеты, установить краны рычажного и нажимного действия, крючки для костылей, оборудовать помещения кнопкой экстренного вызова;
2. установить информирующие таблички о назначении помещений с дублированием рельефными буквами, предупреждающие тактильные маячки.

Системы информации на объекте:

1. установить дублирующую световую сигнализацию;
2. приобрести электронное табло с бегущей строкой, с возможностью звукового оповещения;
3. обновить информационные таблички о назначении помещений согласно требованиям;
4. установить акустические средства оповещения;
5. установить тактильные средства предупреждения об опасностях.

Руководитель рабочей группы:

Директор ДОЛ « Иловыйский » Е.А. Воробьева

Члены рабочей группы:

Кладовщик ДОЛ « Иловыйский » Т.Н. Королева


В том числе:

Заместитель начальника управления
дополнительного образования, воспитания,
социализации и государственной поддержки детей
– начальник отдела дополнительного образования
и воспитания Министерства образования и науки
Тамбовской области

Руководитель регионального отделения ВОРДИ
Тамбовской области

Д.В. Трунов

Е.Н. Сарычева



Иловый корпус
1:1:200
План этажа